

Byggerapport (6) Rwanda «Hus nr 2»

Da har murerne gjort jobben i denne omgang. Veggene er på plass og bæringen for takkonstruksjonen er støpt. Stålet som skal til for å lage takkonstruksjonen er ankommet og delene blir malt og sveiset sammen for å bli løftet opp for å danne en selvbærende konstruksjon som etter hvert vil bli kledd med takplater.



Det er kanskje grunn til å minne om at det er vel 5 uker siden man begynte å grave ut tomten, så her går det unna.

